

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Trabajador fallece debido a colisión

Descripción

Bus colisiona con otro vehículo que se encontraba en la berma. El segundo conductor, quien descansaba en el segundo piso fallece a raíz de las lesiones producidas por el impacto.

Causas / Análisis del accidente

- Conducir no atento a las condiciones del tránsito
- Conducir en condiciones físicas y/o psíquicas deficientes producto del sueño, cansancio o fatiga.

Recomendaciones

- Reinstrucción a todos los conductores en técnicas de manejo defensivo.
- Reforzar en todos los trabajadores la promoción del Autocuidado a través de capacitación.