

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Industria, Minería.

Trabajador no debió intervenir máquina en funcionamiento

Descripción

El operador se percató que la correa alimentadora no funcionaba de forma óptima, producto de los residuos acumulados en los polines. El **trabajador retira protecciones**, mientras la **máquina seguía en funcionamiento**, e introduce una barra para sacar la escoria acumulada. Los polines atrapan la barra, succionándola junto con la mano del operador, resultando amputado de forma inmediata.

Causas / Análisis del accidente

- **Retirar las protecciones** de la máquina.
- Intervenir la **máquina en movimiento**.
- **No existen programas** de limpieza y mantención de maquinarias.

Recomendaciones

- **Reinstruir a todo el personal del área indicando los riesgos** a los cuales están expuestos en las tareas o labores a desarrollar.
- Se debe **de prohibir de retirar protección de las máquinas** en operaciones.
- Se debe **de prohibir intervenir máquinas en funcionamiento**.
- Crear un programa de limpieza y mantención de maquinarias.