

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Minería

Acción insegura resulta con el trabajador accidentado

Descripción

Una vez que la correa transportadora es reparada, se procede a hacerla funcionar. El operador se acerca demasiado a ella para verificar su funcionamiento, siendo atrapado por ésta, ocasionándole múltiples heridas.



Causas / Análisis del accidente

- El trabajador adopta una posición insegura al acercar la mano al polin.
- La correa no posee protección.

Recomendaciones

- Capacitar a los trabajadores sobre la necesidad de no intervenir o acercarse a sistemas de correas transportadoras en movimiento.
- Capacitar a los trabajadores sobre la necesidad de no intervenir o acercarse a la correa transportadora en movimiento, cuando se deba hacer limpieza o mantención.
- Instalar protección para impedir acercarse a la correa, en las áreas de más riesgo.